



Note de mise en précaution

Ce document vise à prévenir les blessures potentielles liées aux angles saillants du tableau. La mise en place des mesures décrites contribue à garantir la sécurité des personnes et à réduire les risques d'accident.

1. Description du risque

Le tableau concerné présente des **angles pointus** susceptibles de provoquer :

- des **coupures légères** ;
- des **égratignures** ;
- un risque accru pour les **enfants** ou les personnes circulant à proximité immédiate.

2. Mesures de prévention recommandées

2.1. Manipulation et entretien

- Manipuler le tableau avec des **gants de protection** pour éviter les coupures.
- Nettoyer en évitant les gestes brusques ou les pressions excessives sur les angles.

2.2. Installation

- Prendre les précautions nécessaires lors de l'installation pour éviter tout risque de coupures, comme des gants.
- Positionner le tableau à une **hauteur suffisante** pour limiter les contacts involontaires.
- Éviter les zones de passage étroit ou les lieux où les personnes peuvent être surprises par la présence du tableau, éviter de l'accrocher au-dessus d'un lit ou tout objet de valeur pouvant être abîmé.
- Utiliser la fixation murale fournie afin d'éviter tout mouvement ou chute.

3. Responsabilités

- Toute personne manipulant le tableau doit respecter les consignes de sécurité.
- Tout accident lié à ce tableau ou sa manipulation ne pourra être reporté sur le fabricant / fournisseur / vendeur.